

Оглавление

ОТ АВТОРОВ.....	6
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	7
СИСТЕМА КООРДИНАТ	8
ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
ФАЙЛЫ, СОЗДАВАЕМЫЕ ПРОГРАММАМИ	9
ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	10
ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ	10
<i>Единицы измерений</i>	11
<i>Отчет и языки</i>	11
<i>Визуализация</i>	12
<i>Каталоги сечений</i>	12
<i>Прочие параметры</i>	13
МНОГООКНОННАЯ СРЕДА	13
СОХРАНЕНИЕ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ	13
МЕНЮ	14
<i>Раздел меню Файл</i>	15
<i>Раздел меню Редактирование</i>	15
<i>Раздел меню Настройки</i>	17
<i>Раздел меню Вид</i>	18
<i>Раздел меню Окно</i>	18
<i>Раздел меню Справка</i>	18
СТРОКА СОСТОЯНИЯ.....	18
ОПЕРАЦИИ	19
<i>Новое сечение</i>	19
<i>Загрузить ранее созданное сечение</i>	20
<i>Отправить</i>	20
<i>Сохранить сечение</i>	20
<i>Отменить</i>	21
<i>Восстановить</i>	21
<i>Поворот сечения</i>	21
<i>Создать стандартное сечение из проката</i>	21
<i>Импорт файлов</i>	22
<i>Показать координатные оси</i>	22
<i>Показать размерную сетку</i>	22
<i>Показать главные оси инерции</i>	22
<i>Показать центр масс сечения</i>	22
<i>Вычислить характеристики сечения</i>	23
<i>Показать поле нормальных напряжений</i>	23
<i>Увеличение и уменьшение изображения сечения</i>	25
<i>Сформировать отчет</i>	25
<i>Вызов справки</i>	25
<i>О программе</i>	26
КОНСУЛ	27
КУРСОРЫ	27
ВВОД СЕЧЕНИЯ	28
<i>Габариты сечения</i>	28
<i>Координатная сетка</i>	29
<i>Ввод внешнего контура</i>	29
<i>Корректировка внешнего контура</i>	30
<i>Ввод внутренних контуров</i>	30
<i>Параметрические отверстия</i>	31
<i>Удаление внутреннего контура</i>	31

<i>Копирование внутреннего контура</i>	32
<i>Размножение внутреннего контура</i>	32
<i>Сглаживание углов</i>	32
<i>Формирование дуги на контуре</i>	33
<i>Перемещение контура</i>	34
<i>Перемещение вершин</i>	35
<i>Корректировка координат вершин</i>	35
<i>Удаление вершин</i>	36
<i>Сброс операции</i>	36
<i>Привязка к вершинам</i>	36
<i>Сдвиг начала координат</i>	36
<i>Выбор сечения металлокроката</i>	37
<i>Центр изгиба</i>	37
<i>Стандартные сечения</i>	38
КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ	39
КУРСОРЫ	39
ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ЭЛЕМЕНТ СЕЧЕНИЯ	40
ДИАЛОГОВОЕ ОКНО ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА	41
ОРИЕНТИРАЗИЯ ЭЛЕМЕНТОВ	42
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕМЕНТЕ	43
ИСТОРИЯ СБОРКИ	43
ОПЕРАЦИИ	44
Сдвиг начала координат	44
Удалить элемент сечения	44
Сдвиг и/или поворот элемента	44
Привязка к точкам	45
Учет коррозии	45
Перемещение элемента	45
Копирование элемента	45
СБОРКА СЕЧЕНИЯ	46
Включение элемента в сечение	46
Установка первого элемента	47
Первый способ сборки	48
Второй способ сборки	49
Третий способ сборки	49
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЕЧЕНИЯ	50
ТОНУС	51
ОКНО ПРОГРАММЫ	52
КУРСОРЫ	52
ВВОД СЕЧЕНИЯ	53
Координатная сетка	53
Размеры сечения	54
Полоски	54
Удаление полосок	55
Назначение толщины	55
Вершины	55
Удаление вершин	55
Привязка к сетке	55
Сглаживание углов	56
Перемещение группы выбранных вершин	57
Сдвиг начала координат	57
Таблица вершин	57
Таблица полосок	58
Центр изгиба	59
Показать без толщин	59
Привязка к вершинам	59

<i>Стандартные сечения</i>	60
СЕЗАМ — ПОДБОР ЭКВИВАЛЕНТНОГО СЕЧЕНИЯ.....	61
Назначение	61
Результаты подбора.....	62
Вызов программы Конструктор Сечений.....	63
Вызов программы Консул	63
Вызов программы Тонус.....	63
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	64
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	64
Моменты инерции	64
Главные моменты инерции, угол наклона главных осей	64
Радиусы инерции.....	65
Моменты сопротивления	65
Яdroвые расстояния	65
Жесткость кручения.....	65
Центр изгиба	65
Площади сечения при сдвиге.....	66
Пластические моменты сопротивления.....	66
Секториальные характеристики	67
Нормальные напряжения.....	67
2. ФОРМАТ ФАЙЛОВ.....	68
Программа Консул.....	68
Программа Тонус	69
3. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ.....	70
Калькулятор для расчета по формулам	70
Калькулятор для преобразования единиц измерения	71
Просмотр сортаментов металлопроката	72
4. СПИСОК СОРТАМЕНТОВ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАКЕТОМ ПРОГРАММ	74
ЛИТЕРАТУРА	79